

Zapytanie ofertowe WIR 7011.6.2023

Załącznik nr 4

Inwentaryzacja fotograficzna




Wejście do budynku



Wejście do budynku - wewnątrz



Klatka schodowa



Klatka schodowa



Komunikacja na parterze – posadzka do remontu



Pomieszczenie socjalne




Pomieszczenie WC – parter




Komunikacja na piętrze

Pomieszczenie WC – piętro



Rzut parteru – dokumentacja archiwalna (kolorem zielonym zaznaczono zakres)



Rzut poddasza – dokumentacja archiwalna (kolorem zielonym zaznaczono zakres)